

タイヤ点検結果

タイヤ点検日時 平成28年4月8日(金)13:00 ~ 15:00

タイヤ点検場所 東北自動車道 下り線 羽生サービスエリア

一般社団法人日本自動車タイヤ協会 関東支部

点検内容	乗 用 車				貨 物				合 計						
	普通(3)	小型(5.7)	軽(50)	合 計	小型(4)	軽(40)	合 計								
点検車両(台) = A	8	14	6	28	1	1	2	30							
タイヤ整備不良車両(台) = B	2	0	1	3	0	0	0	3							
不良率(%) = B/A	25.0	0.0	16.7	10.7	0.0	0.0	0.0	10.0							
タイヤ整備不良の内訳	件数・不良率(%)	件数	不良率	件数	不良率	件数	不良率	件数	不良率	件数	不良率	件数	不良率	件数	不良率
	タイヤ溝不足	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	偏摩耗	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	外傷(コードに達するもの)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	釘、異物踏み	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	空気圧不足	2	25.0	0	0.0	0	0.0	2	7.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	その他	0	0.0	0	0.0	1	16.7	1	3.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	合 計	2	—	0	—	1	—	3	—	0	—	0	—	0	—

注) 1. 1台の車両で複数のタイヤ整備不良(項目)がある場合がある為、タイヤ整備不良車両台数とタイヤ整備不良件数の内訳(件数)は必ずしも一致しない。

2. 不良率: 「タイヤ整備不良車両台数又は不良項目件数」 / 「点検車両台数」 × 100

3. 空気圧は、ホット状態で計測。

※「その他」は、ひび割れ1件